

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Số: 1081/BSM-KH&QLTT
V/việc thông báo kiểm tra công tác ứng
phó mưa lớn do hoàn lưu của áp thấp nhiệt
đới gây ra trên địa bàn Công ty từ ngày
26/9/2023 đến ngày 28/9/2023

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng Công ty;
- Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

Do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới từ ngày 25/9 đến nay trên địa bàn Công ty đã xảy ra mưa lớn diện tích ngập lụt trên 700 ha. Để sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Từ ngày 26/9/2023 - 28/9/2023 Giám đốc Công ty cùng các phòng ban đi kiểm tra công tác PCLB trên địa bàn Công ty quản lý.

Qua quá trình kiểm tra, Giám đốc công ty đánh giá cao công tác chủ động phòng chống lụt bão của các Chi nhánh. Tuy nhiên còn một số tồn tại như sau:

1. Chi nhánh thủy lợi Hậu Lộc:

- Tối ngày 26/9/2023: Tại trạm bơm Truyền 2 không có người trực; trạm bơm tiêu Phú Lộc có 01 công nhân trực mặc dù đã có quyết định bổ sung nhân lực.

2. Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa:

- TB Hoàng Giang: Là trạm bơm dọc sông Mã, chịu tác động trực tiếp của mưa lũ, ảnh hưởng đến tài sản thiết bị của Công ty. Tuy nhiên tại trạm bơm chỉ có 01 người trực.

3. Chi nhánh thủy lợi Hoàng Khánh:

Kiểm tra trực tiếp tại công trình Chi nhánh, phân cửa lấy nước công vào không lắp bóng điện để thuận tiện việc quan trắc, kiểm tra. Chi nhánh khóa cửa công, không sẵn sàng cho công tác ứng phó mưa lũ.

4. Chi nhánh thủy lợi Hà Trung:

Kiểm tra tại văn phòng Chi nhánh, hành lang toàn bộ văn phòng tắt điện, khóa cổng. Có bảo vệ trực nhưng không có cán bộ lãnh đạo Chi nhánh và các tổ chuyên môn nghiệp vụ trực để xử lý những tình huống cấp bách và ứng phó với mưa lũ.

5. Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn:

Âu Mỹ Quan Trang để nước chảy tự do vào sông Hoạt. Sáng ngày 28/9/2023 mới đóng làm ảnh hưởng đến việc tiêu úng của Huyện Hà Trung để lãnh đạo Huyện phản ánh đến Công ty.

Khi làm việc với Giám đốc công ty công nhân Mai Văn Tuấn – Cụm phó Cụm Bắc thể hiện đùn đẩy, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện

nhiệm vụ và xử lý khi tình huống xảy ra. Không kịp thời báo cáo những diễn biến thực tế tại Âu để Giám đốc Chi nhánh có phương án điều hành phù hợp để nước tràn vào trong đồng gần 12 tiếng.

Từ những tồn tại nêu trên, Giám đốc công ty chỉ đạo:

- Đối với các Chi nhánh, Phòng ban: Khi có mưa, bão xảy ra, phải đảm bảo đủ con số trực kể cả lãnh đạo và các tổ chuyên môn nghiệp vụ. Tại các văn phòng Chi nhánh, trạm bơm tiêu, cống tiêu phải tắt điện sáng, không đóng cửa, đóng cống. Cập nhật liên tục tình hình khí tượng thủy văn và các diễn biến khác báo cáo Công ty. Thường xuyên cập nhật điện thoại để nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

- Đơn đốc CBCNVLĐ về vị trí phòng chống lụt bão đã được phân công đảm bảo đủ con số.

- Điều động bổ sung, tăng cường công tác PCLB sẵn sàng ứng cứu tài sản, thiết bị đối với các trạm bơm dọc sông Mã, sông Lèn.

- Đối với Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn, Hậu Lộc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân có liên quan (trạm bơm Truyền 2, trạm bơm tiêu Phú Lộc, Âu Mỹ Quan Trang).

Trên đây là nội dung thông báo kết quả kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn Công ty từ ngày 26/9/2023 đến ngày 28/9/2023. Đề nghị các Chi nhánh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty (b/c)
- Phó giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, Phòng KH&QLTT.



Đặng Đình Tuấn