

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~106~~5/BSM-KT&QLCT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 10 năm 2024

V/v ngăn chặn, giải toả kịp thời hành vi
vi phạm hành lang bảo vệ công trình Đập
hồ Bến Quân xã Hà Long, huyện Hà
Trung.

Kính gửi: Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Hà Trung.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 15/10/2024 Phòng Kỹ thuật & QLCT kiểm tra công trình hồ Bến Quân. Tại thân đập vị trí K0+819 thuộc làng Đại Sơn xã Hà Long có 01 hộ dân đang xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ Đập (Đập hồ Bến Quân thiết kế cấp 3 có phạm vi bảo vệ là 50 m). Trước hành vi trên Giám đốc công ty yêu cầu Giám đốc chi nhánh thủy lợi Hà Trung theo quy định của Luật Thủy lợi, phối hợp với chính quyền địa phương UBND xã Hà Long, báo cáo UBND huyện Hà Trung ngăn chặn, giải toả kịp thời hành vi trên. Kết quả báo cáo Giám đốc công ty trước ngày 24/10/2024.

Yêu cầu Giám đốc chi nhánh Hà Trung thực hiện/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (b/c);
- Phó giám đốc công ty;
- Lưu: KT, P.KT&QLCT.



Lường Quốc Luận